

ANUNCIO

BOLETÍN N° 155 - 5 de julio de 2021

1. Comunidad Foral de Navarra

1.4. Subvenciones, ayudas y becas

RESOLUCIÓN 83E/2021, de 1 de junio, de la directora general de Recursos Educativos, por la que se resuelve la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y concejos de la Comunidad Foral de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de mejora y remodelación, de centros públicos de 2.º Ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria (Primaria-ESO) aprobada por Resolución 3E/2021, de 2 de febrero, de la directora general de Recursos Educativos.

Vista el Acta de la Comisión Evaluadora constituida para esta convocatoria.

El Servicio de Infraestructuras Educativas presenta informe por el que se propone la aprobación de la concesión de subvenciones a los ayuntamientos y concejos de Navarra para el fin previsto.

En virtud de las facultades atribuidas por el Decreto Foral 267/2020, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Educación,

RESUELVO:

1.º Aprobar la concesión de subvenciones provisionales a los ayuntamientos y concejos de Navarra que figuran en el anexo III adjunto, por un importe total de 2.000.000,00 euros.

2.º Determinar que el abono de estas subvenciones se realizará con cargo a la partida 410001-41810-7609-325100 "Plan Reactivar Obras en centros educativos de propiedad municipal" del presupuesto de gastos del año 2021. Identificación BDNS: 536815 (exp. contable 40000322).

3.º Aprobar la prelación de solicitudes contenidas en el anexo II adjunto.

4.º Inadmitir por motivos formales las solicitudes presentadas por el Ayuntamiento de Olazti / Olazagutía y del Ayuntamiento de Olite / Erriberri presentadas fuera de plazo.

Ver tabla completa

NÚMERO EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	CENTRO	OBRA OBJETO SUBVENCIÓN
0011-2524-2021-	Olazti /	CPEIP Domingo Bados	Reparación patio exterior

000135	Olazagutía		
0011-2524-2021-000136	Olazti / Olazagutía	CPEIP Domingo Bados	Sustitución carpintería exterior
0011-2524-2021-000137	Olazti / Olazagutía	CPEIP Domingo Bados	Sustitución luminarias
0011-2524-2021-000138	Olite / Erriberri	CPEIP Príncipe de Viana / ESO	Sustitución de luminarias
0011-2524-2021-000139	Olite / Erriberri	CPEIP Príncipe de Viana / ESO	Colocación quitasoles edificio ESO

5.º Denegar la concesión de subvención al Ayuntamiento de Altsasu / Alsasua para la actuación de “Instalación sistema contra incendios” en el CPEIP Zelandi por no ser objeto de subvención en base al apartado 3.º de las Bases Reguladoras.

Ver tabla completa

NÚMERO EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	CENTRO	OBRA OBJETO SUBVENCIÓN
0011-2524-2021-000036	Altsasu / Alsasua	CPEIP Zelandi	Instalación sistema contra incendios

6.º Denegar la concesión de subvención al Ayuntamiento de Marcilla para la actuación de “Adquisición de 25 purificadores de aire para las aulas por tema Covid-19” en el CPEIP San Babil por no ser objeto de la presente convocatoria en base al apartado 3.º de las Bases Reguladoras al tratarse de un suministro.

Ver tabla completa

NÚMERO EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	CENTRO	OBRA OBJETO SUBVENCIÓN
0011-2524-2021-000042	Marcilla	CPEIP San Bartolomé	Adquisición de 25 purificadores de aire para las aulas por tema Covid-19

7.º Tener por desistidos de sus solicitudes a los Ayuntamientos relacionados en la siguiente lista por no haber presentado la documentación requerida en el plazo señalado, tal y como marca la Base 6.ª de la Convocatoria.

Ver tabla completa

NÚMERO EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	CENTRO	OBRA OBJETO SUBVENCIÓN
-------------------	---------------	--------	------------------------

NÚMERO EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	CENTRO	OBRA OBJETO SUBVENCIÓN
0011-2524-2021-000046	Larraza	CPEIP San Miguel	Obras de mejora y remodelación
0011-2524-2021-000049	Cintruénigo	CPEIP Otero de Navascués	Sustitución de carpinterías exteriores
0011-2524-2021-000056	Concejo de Erro	CPEIP Erro	Rehabilitación de edificio.
0011-2524-2021-000117	Cascante	CPEIP Santa Vicente María	Sustitución tuberías colector calefacción
0011-2524-2021-000132	Allo	CPEIP La Cruz	Instalación placas solares y termos
0011-2524-2021-000149	Valle de Egüés	CPEIP Hermanas Úriz Pi	Cubrición pista deportiva
0011-2524-2021-000153	Barañáin	CPEIP Alaitz	Sustitución carpinterías de acceso C. P. Alaitz

8.º Tener por desistidos de sus solicitudes a los Ayuntamientos relacionados en la siguiente lista al presentar contestación al requerimiento de subsanación de su solicitud y no reunir los requisitos solicitados en el punto b.8 de la Base 6.ª que regula esta Convocatoria.

Ver tabla completa

NÚMERO EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	CENTRO	OBRA OBJETO SUBVENCIÓN
0011-2524-2021-000150	Barañáin	CPEIP Sauces	Reparación parcial cubierta C.P. Sauces
0011-2524-2021-000151	Barañáin	CPEIP Eulza	Reparación parcial cubierta C.P. Eulza
0011-2524-2021-000152	Barañáin	CPEIP Alaitz	Reparación de cubierta C.P. Alaitz

9.º Aprobar el anexo I adjunto, que contiene las solicitudes inadmitidas, admitidas, denegadas y desistidas, de la concesión de subvenciones a los ayuntamientos y concejos de Navarra que se indican.

10.º Establecer que el abono de las subvenciones otorgadas quedará supeditado al cumplimiento de la siguiente condición:

a) Las obras objeto de subvención deberán haberse terminado antes del 1 de octubre de 2021, así como la presentación de la documentación justificativa antes del 20 de octubre de 2021.

11.º Atendiendo a la Base 10.ª de la Convocatoria en el supuesto de que, una vez realizada y notificada la concesión, hubiera renunciado a las ayudas concedidas, el excedente resultante se destinará a atender la solicitud aprobada del último beneficiario, en el caso de que se le haya asignado menos ayuda que la que le correspondería si hubiera crédito suficiente.

En segundo lugar, por orden de prelación, las solicitudes aprobadas que no han podido subvencionarse por falta de consignación presupuestaria y encontrándose finalizadas las obras antes del 1 de octubre de 2021 y justificado el gasto correspondiente antes del 20 de octubre de 2021.

12.º Determinar que el abono de estas subvenciones, hasta un máximo de 2.000.000,00 euros, se realizará con cargo a la partida 410001-41810-7609-325100 “ Plan Reactivar Obras en centros educativos de propiedad municipal” del presupuesto de gastos del año 2021. Identificación BDNS: 536815 (exp. contable 40000322), por una de las siguientes formas:

–Pago único a la finalización de las obras.

–Pagos parciales, conforme al siguiente esquema:

- El 25%, cuando las certificaciones de obra abonadas al contratista superen el 25% del presupuesto previsto al inicio de las obras.
- El 50%, cuando las certificaciones de obra abonadas al contratista superen el 75% del presupuesto previsto.
- El 25%, restante, a la finalización de las obras, previa justificación.

13.º Ordenar la publicación de la presente resolución y sus anexos en el Boletín Oficial de Navarra.

14.º Notificar la presente resolución y sus anexos a los ayuntamientos y concejos interesados, advirtiéndoles que frente a la presente resolución, la administración pública interesada, podrá interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo en la forma y plazos determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

15.º Trasladar la presente resolución y los anexos I, II y III, al Negociado de Gestión Económica, al interventor delegado en el Departamento de Educación, al Servicio de Inspección Educativa, a la Sección de Obras y a la Dirección del Servicio de Infraestructuras Educativas, a los efectos oportunos.

Pamplona, 1 de junio de 2021.–La directora general de Recursos Educativos, Begoña Unzué Vela.

ANEXO I

Solicitudes inadmitidas, admitidas, denegadas y desistidas 2021

Solicitudes inadmitidas (presentadas fuera de plazo, fecha máxima 31/03/2021).

Ver tabla completa

	N.º EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	NIF	CENTRO	OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN	PRESUPUESTO SOLICITADO (con IVA)
1	0011-2524-2021-000135	OLAZTI / OLAZAGUTÍA	P3118900D	CPEIP Domingo Bados	Reparación patio exterior	47.262,60
2	0011-2524-2021-000136	OLAZTI / OLAZAGUTÍA	P3118900D	CPEIP Domingo Bados	Sustitución carpintería exterior	3.100,02
3	0011-2524-2021-000137	OLAZTI / OLAZAGUTÍA	P3118900D	CPEIP Domingo Bados	Sustitución luminarias	48.544,58
4	0011-2524-2021-000138	OLITE-ERRIBERRI	P3119100J	CPEIP Príncipe de Viana / ESO	Sustitución iluminación	5.130,40
5	0011-2524-2021-000139	OLITE-ERRIBERRI	P3119100J	CPEIP Príncipe de Viana / ESO	Colocación quitasoles edificio ESO	4.834,00

Solicitudes admitidas.

Ver tabla completa

	N.º EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	NIF	CENTRO	OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN	PRE SO (€
1	0011-2524-2021-000001	ANDOSILLA	P3101500A	CPEIP Virgen de la Cerca	Cambio de ventanas 1.ª Fase	
2	0011-2524-2021-000002	OCHAGAVÍA / OTSAGAVIA	P3118500B	CPEIP Ochagavía / ESO	Sustitución carpintería exterior (escaleras y p. primera)	
3	0011-2524-2021-000003	LEITZA	P3114800J	CPEIP Erleta	Reforma de aseos Zona A accesibilidad	
4	0011-2524-	SALDÍAS	P3121300B	CPEIP Saldías	Sustitución de	

	2021-000004				ventanas y habilitación nueva sala caldera
5	0011-2524-2021-000005	SALDIAS	P3121300B	CPEIP Saldias	Habilitación de espacio como sala psicomotricidad
6	0011-2524-2021-000006	MÉLIDA	P3116300I	CPEIP Santa Ana	Reforma envolvente térmica
7	0011-2524-2021-000007	BERBINZANA	P3105300b	CPEIP Río Arga	Sustitución cubierta por filtraciones
8	0011-2524-2021-000008	DONEZTEBE / SANTESTEBAN	P3122100E	IESO Mendaur	Reforma de aseos secundaria zona 2
9	0011-2524-2021-000008	DONEZTEBE / SANTESTEBAN	P3122100E	IESO Mendaur	Reforma de aseos compartidos zona 1
10	0011-2524-2021-000009	AOIZ	P3101900C	CPEIP San Miguel	Renovación carpintería exterior (IV fase)
11	0011-2524-2021-000010	ABLITAS	P3100600J	CPEIP San Babil	Instalación de rampa y ascensor
12	0011-2524-2021-000011	CONCEJO DE NARBARTE	P3177800D	CPEIP Arotzenea	Obras de mejora y remodelación del Centro
13	0011-2524-2021-000012	OTEIZA	P3120000I	CPEIP San Salvador	Sustitución carpintería exterior
14	0011-2524-2021-000013	OTEIZA	P3120000I	CPEIP San Salvador	Mejora aislamiento térmico envolvente
15	0011-2524-2021-000014	PERALTA	P3120200E	CPEIP Juan Bautista Irurzun	Adecuación de la instalación eléctrica en baja tensión
16	0011-2524-2021-000015	LODOSA	P3115600C	CPEIP Ángel Martínez Baigorri	Renovación de aseos planta baja y primera
17	0011-2524-2021-	ULTZAMA	P3123600C	CPEIP Larraintzar /	Sustitución parcial del cerramiento

	000016			ESO	
18	0011-2524-2021-000017	ZUGARRAMURDI	P3126400E	CPEIP Urdax-Zugarramurdi	Reforma parcial de cubierta de la escuela
19	0011-2524-2021-000018	FUSTIÑANA	P3110700F	CPEIP Santos Justo y Pastor	Sustitución de luminarias
20	0011-2524-2021-000019	BERIÁIN	P3190590D	CPEIP Beriáin	Mejora de las condiciones ventilación despachos
21	0011-2524-2021-000020	BERIÁIN	P3190590D	CPEIP Beriáin	Sustitución carpinterías. Fase 2
22	0011-2524-2021-000021	BERIÁIN	P3190590D	CPEIP Beriáin	Sustitución del pavimento del gimnasio por termitas
23	0011-2524-2021-000022	IRURTZUN	P3190400F	CPEIP Atakondoa / ESO	Sectorización de la calefacción
24	0011-2524-2021-000023	SARTAGUDA	P3122300A	CPEIP Nuestra Señora del Rosario	Sustitución cubierta patio por filtraciones
25	0011-2524-2021-000024	FALCES	P3110300E	CPEIP doña Álvara Álvarez / ESO	Sustitución de canalones cubierta
26	0011-2524-2021-000025	PAMPLONA	P3120100G	CPEIP Iturrama	Sustitución completa carpintería exterior. Fase 2
27	0011-2524-2021-000026	BAZTAN	P3105000H	CPEIP Arraioz	Reforma de aseos funcionamiento centro
28	0011-2524-2021-000027	BAZTAN	P3105000H	CPEIP Elizondo	Eliminación de barreras arquitectónicas. Rampa acceso
29	0011-2524-2021-000028	PAMPLONA	P3120100G	CPEIP García Galdeano	Sustitución carpinterías planta primera
30	0011-2524-	BUÑUEL	P3105700C	CPEIP Santa	Reforma fachada

	2021-000029			Ana	principal y acceso
31	0011-2524-2021-000030	PAMPLONA	P3120100G	CPEIP Hegoalde Ikastola	Reforma aseos planta baja y primera
32	0011-2524-2021-000031	PAMPLONA	P3120100G	CPEIP Sanduzelai	Reforma aseos planta primera
33	0011-2524-2021-000032	PAMPLONA	P3120100G	CPEIP Amaiur Ikastola	Reforma aseos. Fase 2
34	0011-2524-2021-000033	TAFALLA	P3122700B	CPEIP Marqués de la Real Defensa	Reforma de aseos exteriores accesibles
35	0011-2524-2021-000034	TAFALLA	P3122700B	CPEIP Marqués de la Real Defensa	Sustitución carpintería exterior
36	0011-2524-2021-000035	PAMPLONA	P3120100G	CPEIP San Francisco	Reforma y adecuación gimnasio
37	0011-2524-2021-000037	CÁRCAR	P3106500F	CPEIP Virgen de Gracia	Renovación de la iluminación interior. Fase 2
38	0011-2524-2021-000038	CINTRUÉNIGO	P3107100D	CPEIP Otero de Navascués	Sustitución carpinterías exteriores
39	0011-2524-2021-000039	LEKUNBERRI	P3155300A	CPEIP Ibarberri	Renovación de la iluminación planta baja
40	0011-2524-2021-000040	ARTAJONA	P3103800C	CPEIP Urraca Reina	Reforma de cubierta por filtraciones
41	0011-2524-2021-000041	MIRANDA DE ARGÁ	P3117100B	CPEIP San Benito	Nueva escalera exterior de evacuación
42	0011-2524-2021-000043	VIANA	P3125100B	CPEIP Ricardo Campano / IESO del Camino	Acondicionamiento vestuario PND y almacén ESO y conserje

43	0011-2524-2021-000044	VIANA	P3125100B	CPEIP Ricardo Campano / IESO del Camino	Reparación filtraciones escalera y lucernario
44	0011-2524-2021-000045	VIANA	P3125100B	CPEIP Ricardo Campano / IESO del Camino	Renovación alumbrado LED espacios ESO
45	0011-2524-2021-000047	ESTELLA-LIZARRA	P3109600A	CPEIP Remontival	Sustitución placas cubierta patio 2020
46	0011-2524-2021-000048	ESTELLA-LIZARRA	P3109600A	CPEIP Remontival	Sustitución carpintería exterior
47	0011-2524-2021-000050	ESTELLA-LIZARRA	P3109600A	CPEIP Remontival	Renovación instalación calefacción
48	0011-2524-2021-000051	LARRAGA	P3114100E	CPEIP San Miguel	Adecuación de baños en la Planta Baja (Última Fase).
49	0011-2524-2021-000052	TUDELA	P3123200B	CPEIP Elvira España	Carpintería exterior edificio Primaria e Infantil
50	0011-2524-2021-000053	TUDELA	P3123200B	CPEIP Elvira España	Fase III instalación eléctrica baja tensión
51	0011-2524-2021-000054	TUDELA	P3123200B	CPEIP Griseras	Carpintería exterior
52	0011-2524-2021-000055	TUDELA	P3123200B	CPEIP Monte San Julián	Modificación baños planta baja
53	0011-2524-2021-000057	PAMPLONA	P3120100G	CPEIP San Juan de la Cadena	Ampliación comedor en planta baja
54	0011-2524-2021-000058	PAMPLONA	P3120100G	CPEIP San Juan de la Cadena	Ampliación nueva aula en planta primera
55	0011-2524-2021-000059	MONREAL	P3117200J	CPEIP Santa Bárbara	Instalación de ascensor y aseo accesible

56	0011-2524-2021-000060	LARRAGA	P3114100E	CPEIP San Miguel	Sustitución de carpinterías exteriores Fase II-Planta Baja
57	0011-2524-2021-000061	ORKOIEN	P3190800G	CPEIP Auzalar	Reparaciones en cubierta plana con filtraciones
58	0011-2524-2021-000062	ARGUEDAS	P3103200F	CPEIP Sancho Ramírez	Sustitución carpintería exterior
59	0011-2524-2021-000063	ARGUEDAS	P3103200F	CPEIP Sancho Ramírez	Sustitución caldera
60	0011-2524-2021-000064	ESTERIBAR	P3109700I	CPEIP Gloria Larrainzar Eugi	Mejora de la envolvente térmica
61	0011-2524-2021-000065	RONCAL	P3121000H	CPEIP Roncal / IESO Julián Gayarre	Instalación solar fotovoltaica
62	0011-2524-2021-000066	URROZ-VILLA	P3124300I	CPEIP Urroz	Reparación y refuerzo muro cierre exterior
63	0011-2524-2021-000067	LUZAIDE / VALCARLOS	P3124800H	CPEIP Luzaide / Valcarlos	Obras de consolidación estructural
64	0011-2524-2021-000068	ETXARRI ARANATZ	P3108300I	CPEIP San Donato	Sustitución luminarias por LED
65	0011-2524-2021-000069	ESTERIBAR	P3109700I	CPEIP Gloria Larrainzar Eugi	Renovación sala de calderas
66	0011-2524-2021-000070	ABLITAS	P3100600J	CPEIP San Babil	Cambio de caldera a gas natural
67	0011-2524-2021-000071	VILLATUERTA	P3125700I	CPEIP San Veremundo	Reforma baños planta baja y primera
68	0011-2524-2021-000072	SANGÜESA / ZANGOZA	P3121600E	CPEIP Luis Gil	Renovación del pavimento del patio del colegio
69	0011-2524-	SANGÜESA /	P3121600E	CPEIP Luis Gil	Derribo de caseta de

	2021-000073	ZANGOZA			fibrocemento (amianto)
70	0011-2524-2021-000074	BERA	P3125000D	CPEIP Ricardo Baroja	Renovación cubierta y cerramiento pasillo por filtraciones
71	0011-2524-2021-000075	PITILLAS	P3120500H	CPEIP Pitillas	Renovación de pavimento patio y ejecución pérgola
72	0011-2524-2021-000076	PITILLAS	P3120500H	CPEIP Pitillas	Reforma sala de calderas
73	0011-2524-2021-000077	VILLAFRANCA	P3125400	CPEIP El Castellar	Eliminación barreras arquitectónicas patio
74	0011-2524-2021-000078	LOS ARCOS	P3102900B	CPEIP Santa María / ESO	Reparación patio exterior
75	0011-2524-2021-000079	DONEZTEBE / SANTESTEBAN	P3122100E	CPEIP San Miguel / IESO Mendaur	Adecuación de alumbrado de emergencia a normativa
76	0011-2524-2021-000080	VALLE DE ARANGUREN	P3102300E	CPEIP San Pedro	Mejora y ampliación del aula de psicomotricidad
77	0011-2524-2021-000081	HUARTE / UHARTE	P3112100G	CPEIP Virgen Blanca	Sustitución carpintería para posibilitar ventilación
78	0011-2524-2021-000082	VILLAFRANCA	P3125400F	CPEIP El Castellar	Sustitución revestimiento de las escaleras de entrada
79	0011-2524-2021-000083	VALLE DE ARANGUREN	P3102300E	CPEIP San Pedro	Nuevo acceso peatonal por motivos COVID
80	0011-2524-2021-000084	CONCEJO DE AURIZBERRI / ESPINAL	P3128200G	CEIP Auzperri	Instalación de ascensor
81	0011-2524-2021-000085	NOÁIN (VALLE DE ELORZ)	P3108700J	IESO Elortzibar	Itinerario accesible exterior
82	0011-2524-2021-	VALLE DE ARANGUREN	P3102300E	CPEIP San Pedro	Sustitución carpinterías

	000086				exteriores planta baja
83	0011-2524-2021-000087	VILLAFRANCA	P3125400F	CPEIP El Castellar	Colocación de barandillas en los huecos de ventanas
84	0011-2524-2021-000088	VALLE DE ARANGUREN	P3102300E	CPEIP San Pedro	Unión de dos aulas con tabique móvil
85	0011-2524-2021-000089	NOÁIN (VALLE DE ELORZ)	P3108700J	IESO Elortzibar	Instalación ventilación con renovación de aire controlada
86	0011-2524-2021-000090	VILLAFRANCA	P3125400F	CPEIP El Castellar	Nueva puerta peatonal en vallado
87	0011-2524-2021-000091	BERBINZANA	P3105300b	CPEIP Río Arga	Sustitución caldera calefacción
88	0011-2524-2021-000092	VALLE DE ARANGUREN	P3102300E	CPEIP San Pedro	Colocación pavimento antideslizante en porche
89	0011-2524-2021-000093	HUARTE / UHARTE	P3112100G	CPEIP Virgen Blanca	Adecuación pista polideportiva
90	0011-2524-2021-000094	VALLE DE ARANGUREN	P3102300E	CPEIP San Pedro	Colocación visera de protección sobre accesos desprotegidos
91	0011-2524-2021-000095	LUMBIER	P3115800I	CPEIP San Juan de la Cadena	Rehabilitación de cubierta y sustitución de ventanas
92	0011-2524-2021-000096	CÁRCAR	P3106500F	CPEIP Virgen de Gracia	Renovación carpinterías exteriores
93	0011-2524-2021-000097	NOÁIN (VALLE DE ELORZ)	P3108700J	CPEIP San Miguel	Itinerario accesible exterior
94	0011-2524-2021-000098	BERRIOZAR	P3190300H	CPEIP Mendialdea	Implantación puertas de emergencia en frontón
95	0011-2524-	ARESO	P3103100H	CPEIP	Sustitución

	2021-000099			Nazabal	carpinterías
96	0011-2524-2021-000100	BERRIOZAR	P3190300H	CPEIP Mendialdea	Renovación de 4 unidades de carpinterías exteriores
97	0011-2524-2021-000101	RONCAL	P3121000H	CPEIP Roncal / IESO Julián Gayarre	Reparación cierre exterior
98	0011-2524-2021-000102	MONREAL	P3117200J	CPEIP Santa Bárbara	Instalación ventilación con renovación de aire controlada
99	0011-2524-2021-000103	BERRIOZAR	P3190300H	CPEIP Mendialdea	Ejecución gradas en patio
100	0011-2524-2021-000104	ARESO	P3103100H	CPEIP Nazabal	Colocación de barandillas en los huecos de ventanas
101	0011-2524-2021-000105	GARRALDA	P3111400B	CPEIP Nuestra Señora de Orreaga / IESO	Cubrición de rampa
102	0011-2524-2021-000106	MURCHANTE	P3117600A	CPEIP Mardones y Magaña	Sustitución carpinterías comedor y modificación radiadores
103	0011-2524-2021-000107	GARRALDA	P3111400B	CPEIP Nuestra Señora de Orreaga / IESO	Instalación Fotovoltaica
104	0011-2524-2021-000108	CONCEJO DE RADA	P3177900B	CPEIP Ximénez de Rada	Sustitución caldera
105	0011-2524-2021-000109	CONCEJO DE RADA	P3177900B	CPEIP Ximénez de Rada	Impermeabilizaciones
106	0011-2524-2021-000110	VALTIERRA	P3124900F	CPEIP Félix Zapatero	Sustitución carpintería exterior P1. ^a

107	0011-2524-2021-000111	MURILLO EL FRUTO	P3117900E	CPEIP Raimundo Lanás	Cambio barandilla por termitas y cubre radiadores
108	0011-2524-2021-000112	MURILLO EL FRUTO	P3117900E	CPEIP Raimundo Lanás	Sustitución puerta acceso
109	0011-2524-2021-000113	SAN ADRIÁN	P3121500G	CPEIP Alfonso X El Sabio	Reforma baños alumnado y profesorado
110	0011-2524-2021-000114	ARRÓNIZ	P3103600G	CPEIP La Balsa	Instalación de ascensor
111	0011-2524-2021-000115	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Colocación falsos techos y aislamiento paredes
112	0011-2524-2021-000116	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Renovación carpintería exterior
113	0011-2524-2021-000118	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Renovación iluminación
114	0011-2524-2021-000119	CASCANTE	P3106700B	CPEIP Santa Vicente María	Sustitución tuberías colector calefacción
115	0011-2524-2021-000120	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Aumento y cambio distribución enchufes
116	0011-2524-2021-000121	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Eliminación barreras arquitectónicas
117	0011-2524-2021-000122	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Picado enfocado y enlucido de yeso
118	0011-2524-2021-000123	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Sustitución tarima interior aulas y porche exterior
119	0011-2524-2021-000124	VILLAVA / ATARRABIA	P3125800G	CPEIP Atargi	Reforma conducciones calefacción y ACS
120	0011-2524-2021-	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Sustitución barandilla interior

	000125				
121	0011-2524-2021-000126	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Protección tubos calefacción
122	0011-2524-2021-000127	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Adecuación normativa protección contra incendios
123	0011-2524-2021-000128	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Instalación sistema oscilobatiente ventanas
124	0011-2524-2021-000129	VILLAVA / ATARRABIA	P3125800G	CEIP Lorenzo Goicoa	Reforma instalación eléctrica
125	0011-2524-2021-000130	MENDAVIA	P3116500D	IESO Joaquín Romera	Sustitución carpintería casa de los maestros P2. ^a
126	0011-2524-2021-000131	ALLO	P3101200-H	CPEIP La Cruz	Instalación placas solares y termos
127	0011-2524-2021-000133	ALLO	P3101200-H	CPEIP La Cruz	Instalación pulsadores alarma
128	0011-2524-2021-000134	ALLO	P3101200-H	CPEIP La Cruz	Sustitución proyector aparcamiento
129	0011-2524-2021-000142	OLAZTI / OLAZAGUTÍA	P3118900D	CPEIP Domingo Bados	Sustitución luminarias
130	0011-2524-2021-000143	OLAZTI / OLAZAGUTÍA	P3118900D	CPEIP Domingo Bados	Sustitución carpintería exterior
131	0011-2524-2021-000144	OLAZTI / OLAZAGUTÍA	P3118900D	CPEIP Domingo Bados	Reparación patio exterior
132	0011-2524-2021-000145	UJUÉ	P3123500E	CPEIP Carlos II de Navarra	Renovación ventanas
133	0011-2524-2021-000146	UJUÉ	P3123500E	CPEIP Carlos II de Navarra	Reforma instalación eléctrica

134	0011-2524-2021-000147	OLITE-ERRIBERRI	P3119100J	CPEIP Príncipe de Viana / ESO	Colocación quitasoles edificio ESO
135	0011-2524-2021-000148	OLITE-ERRIBERRI	P3119100J	CPEIP Príncipe de Viana / ESO	Sustitución iluminación
136	0011-2524-2021-000154	PERALTA	P3120200E	CPEIP Juan Bautista Irurzun	Sustitución iluminación por LED
137	0011-2524-2021-000155	LEITZA	P3114800J	ERLETA ESKOLA	Reforma de aseos Educación Infantil Zona B
138	0011-2524-2021-000156	FUSTIÑANA	P3110700F	CPEIP Santos Justo y Pastor	Sustitución de cuadros eléctricos
139	0011-2524-2021-000157	ARTAJONA	P3103800C	CPEIP Urraca Reina	Sustitución carpintería gimnasio por COVID
140	0011-2524-2021-000158	LOS ARCOS	P3102900B	CPEIP Santa María / ESO	Impermeabilización de fachada contra terreno
141	0011-2524-2021-000159	TUDELA	P3123200B	CPEIP Monte San Julián	Modificación baños accesibles planta segunda
142	0011-2524-2021-000160	VILLATUERTA	P3125700I	CPEIP San Veremundo	Reforma baño accesible planta primera

Solicitudes denegadas.

Ver tabla completa

	N.º EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	NIF	CENTRO	OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN	PRESUPUESTO SOLICITADO (con IVA)
1	0011-2524-2021-000036	ALTSASU / ALSASUA	P3101000B	CPEIP Zelandi	Instalación sistema contra incendios (*)	3.714,22
2	0011-2524-	MARCILLA	P3116200A	CPEIP San	Adquisición de 25	2.986,25

	2021-000042			Bartolomé	purificadores de aire uno para cada aula por el tema de COVID-19 (**)	
--	-------------	--	--	-----------	---	--

(*) Se ha denegado la solicitud del Ayuntamiento de Altsasu / Alsasua para la actuación de "Instalación sistema contra incendios" en el CPEIP Zelandi por no ser objeto de subvención en base al apartado 3.º de las Bases Reguladoras.

(**) Se ha denegado la solicitud del Ayuntamiento de Marcilla para la actuación de "Adquisición de 25 purificadores de aire para las aulas por tema Covid-19" en el CPEIP San Babil por no ser objeto de la presente convocatoria en base al apartado 3.º de las Bases Reguladoras al tratarse de un suministro.

Solicitudes desistidas (por no presentar documentación en plazo).

Ver tabla completa

	N.º EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	NIF	CENTRO	OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN	PRESUPUESTO SOLICITADO (con IVA)
1	0011-2524-2021-000046	LARRAGA	P3114100E	CPEIP San Miguel	Obras de mejora y remodelación (*)	73.745,91
2	0011-2524-2021-000049	CINTRUÉNIGO	P3107100D	CPEIP Otero de Navascués	Sustitución de carpinterías exteriores (*)	48.770,44
3	0011-2524-2021-000056	CONCEJO DE ERRO	P3144300E	CPEIP Erro	Rehabilitación de edificio de varias obras encaminadas a mejorar la eficiencia energética y solucionar problemas de seguridad (*)	72.729,17
4	0011-2524-2021-000117	CASCANTE	P3106700B	CPEIP Santa Vicente María	Subsanación llaves de corte del colector (*)	3.949,02
5	0011-2524-2021-000132	ALLO	P3101200-H	CPEIP La Cruz	Instalación placas solares y termos (*)	10.920,20

6	0011-2524-2021-000149	VALLE DE EGÜÉS	P3108500D	CPEIP Hermanas Úriz Pi	Cubrición pista deportiva (*)	309.502,10
7	0011-2524-2021-000153	BARAÑÁIN	P3138600F	CPEIP Alaitz	Sustitución carpinterías de acceso C. P. Alaitz (*)	42.374,71

(*) Se tiene por desistidos de sus solicitudes a los Ayuntamientos que no han presentado la documentación requerida en el plazo señalado, tal y como marca la Base 6.ª de la Convocatoria.

Solicitudes desistidas (por no reunir la solicitud los requisitos solicitados).

Ver tabla completa

	N.º EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	NIF	CENTRO	OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN	PRESUPUESTO SOLICITADO (con IVA)
1	0011-2524-2021-000150	BARAÑÁIN	P3138600F	CPEIP Sauces	Reparación parcial cubierta C.P. Sauces (*)	124.208,87
2	0011-2524-2021-000151	BARAÑÁIN	P3138600F	CPEIP Eulza	Reparación parcial cubierta C.P. Eulza (*)	87.234,19
3	0011-2524-2021-000152	BARAÑÁIN	P3138600F	CPEIP Alaitz	Reparación de cubierta C.P. Alaitz (*)	42.374,61

(*) Se tiene por desistidos de sus solicitudes a los Ayuntamientos que tras la presentación de contestación al requerimiento de subsanación de su solicitud y no reúne los requisitos solicitados en el punto b.8 de la Base 6.ª de la Convocatoria.

ANEXO II

Orden de prelación (actuaciones subvencionadas)

Objeto.—Obras para la mejora de la calidad del aire de los espacios educativos y la prevención del virus (Apartado c) Base 3.ª).

Ver tabla completa

N.º EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	CENTRO	OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN	PRES. SOL. C/IVA	%	SUBVENCIÓN
0011-2524-2021-000081	HUARTE / UHARTE	CPEIP Virgen Blanca	Sustitución carpintería para posibilitar ventilación	30.928,12	65%	20.103,28
0011-2524-2021-000083	VALLE DE ARANGUREN	CPEIP San Pedro	Nuevo acceso peatonal por motivos COVID	22.806,65	65%	14.824,32
0011-2524-2021-000019	BERIÁIN	CPEIP Beriáin	Mejora de las condiciones ventilación despachos	5.459,41	65%	3.548,62
0011-2524-2021-000048	ESTELLA-LIZARRA	CPEIP Remontival	Sustitución carpintería exterior	44.527,58	65%	28.942,93
0011-2524-2021-000089	NOÁIN (VALLE DE ELORZ)	IESO Elortzibar	Instalación ventilación con renovación de aire controlada	59.225,00	100%	59.225,00
0011-2524-2021-000157	ARTAJONA	CPEIP Urraca Reina	Sustitución carpintería gimnasio por COVID	60.271,02	65%	39.176,16
0011-2524-2021-000102	MONREAL	CPEIP Santa Bárbara	Instalación ventilación con renovación de aire controlada	38.482,68	80%	30.786,14

Objeto.—Obras de carácter urgente e ineludible, adaptación de espacios e instalaciones, ahorro y eficiencia energética y funcionamiento (Apartados a) y b) Base 3.ª).

Ver tabla completa

N.º EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	CENTRO	OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN	PRES. SOL. C/IVA	%	SL
0011-2524-2021-000111	MURILLO EL FRUTO	CPEIP Raimundo Lanás	Cambio barandilla por termitas y cubre radiadores	11.154,81	80%	
0011-2524-2021-000076	PITILLAS	CPEIP Pitillas	Reforma sala de calderas	12.208,90	80%	
0011-2524-2021-000109	CONCEJO DE RADA	CPEIP Ximénez de Rada	Impermeabilizaciones	59.293,55	80%	
0011-2524-2021-000091	BERBINZANA	CPEIP Río Arga	Sustitución caldera calefacción	36.966,00	80%	
0011-2524-2021-000108	CONCEJO DE RADA	CPEIP Ximénez de Rada	Sustitución caldera	71.470,64	80%	
0011-2524-2021-000017	ZUGARRAMURDI	CPEIP Urdax-Zugarramurdi	Reforma parcial de cubierta de la escuela	39.718,69	80%	
0011-2524-2021-000007	BERBINZANA	CPEIP Río Arga	Sustitución cubierta por filtraciones	43.189,00	80%	
0011-2524-2021-000146	UJUÉ	CPEIP Carlos II de Navarra	Reforma instalación eléctrica	13.383,13	80%	
0011-2524-2021-000053	TUDELA	CPEIP Elvira España	Fase III instalación eléctrica baja tensión	85.484,58	65%	
0011-2524-2021-000041	MIRANDA DE ARGÁ	CPEIP San Benito	Nueva escalera exterior de evacuación	31.392,58	80%	
0011-2524-2021-000073	SANGÜESA / ZANGOZA	CPEIP Luis Gil	Derribo de caseta de fibrocemento (amianto)	5.104,02	65%	
0011-2524-2021-000112	MURILLO EL FRUTO	CPEIP Raimundo Lanás	Sustitución puerta acceso	7.812,97	80%	
0011-2524-2021-000015	LODOSÁ	CPEIP Ángel Martínez Baigorri	Renovación de aseos planta baja y primera	41.067,96	65%	

0011-2524-2021-000066	URROZ-VILLA	CPEIP Urroz	Reparación y refuerzo muro cierre exterior	14.560,88	80%
0011-2524-2021-000067	LUZAIDE / VALCARLOS	CPEIP Luzaide / Valcarlos	Obras de consolidación estructural	60.699,15	95%
0011-2524-2021-000024	FALCES	CPEIP doña Álvaro Álvarez / ESO	Sustitución de canalones cubierta	27.378,67	80%
0011-2524-2021-000044	VIANA	CPEIP Ricardo Campano / IESO del Camino	Reparación filtraciones escalera y lucernario	11.075,25	80%
0011-2524-2021-000098	BERRIOZAR	CPEIP Mendialdea	Implantación puertas de emergencia en frontón	19.969,06	65%
0011-2524-2021-000074	BERA	CPEIP Ricardo Baroja	Renovación cubierta y cerramiento pasillo por filtraciones	13.543,29	80%
0011-2524-2021-000040	ARTAJONA	CPEIP Urraca Reina	Reforma de cubierta por filtraciones	63.157,80	65%
0011-2524-2021-000070	ABLITAS	CPEIP San Babil	Cambio de caldera a gas natural	97.185,89	65%
0011-2524-2021-000158	LOS ARCOS	CPEIP Santa María / ESO	Impermeabilización de fachada contra terreno	37.136,53	80%
0011-2524-2021-000023	SARTAGUDA	CPEIP Nuestra Señora del Rosario	Sustitución cubierta patio por filtraciones	17.147,07	80%
0011-2524-2021-000133	ALLO	CPEIP La Cruz	Instalación pulsadores alarma	1.254,00	80%
0011-2524-2021-000047	ESTELLA-LIZARRA	CPEIP Remontival	Sustitución placas cubierta patio 2020	69.222,51	65%
0011-2524-2021-000050	ESTELLA-LIZARRA	CPEIP Remontival	Renovación instalación calefacción	52.019,62	65%

0011-2524-2021-000022	IRURTZUN	CPEIP Atakondoa / ESO	Sectorización de la calefacción	56.611,15	80%
0011-2524-2021-000084	CONCEJO DE AURIZBERRI / ESPINAL	CEIP Auzperri	Instalación de ascensor	88.747,09	95%
0011-2524-2021-000124	VILLAVA / ATARRABIA	CPEIP Atargi	Reforma conducciones calefacción y ACS	91.205,18	65%
0011-2524-2021-000121	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Eliminación barreras arquitectónicas	10.266,36	95%
0011-2524-2021-000075	PITILLAS	CPEIP Pitillas	Renovación de pavimento patio y ejecución pérgola	70.871,29	80%
0011-2524-2021-000026	BAZTAN	CPEIP Arraioz	Reforma de aseos funcionamiento centro	19.242,17	80%
0011-2524-2021-000006	MÉLIDA	CPEIP Santa Ana	Reforma envolvente térmica	145.985,85	80%
0011-2524-2021-000010	ABLITAS	CPEIP San Babil	Instalación de rampa y ascensor	64.694,52	65%
0011-2524-2021-000037	CÁRCAR	CPEIP Virgen de Gracia	Renovación de la iluminación interior. Fase 2	33.547,32	80%
0011-2524-2021-000145	UJUÉ	CPEIP Carlos II de Navarra	Renovación ventanas	37.712,58	80%
0011-2524-2021-000069	ESTERIBAR	CPEIP Gloria Larrainzar Eugi	Renovación sala de calderas	56.361,23	80%
0011-2524-2021-000077	VILLAFRANCA	CPEIP El Castellar	Eliminación barreras arquitectónicas patio	22.177,67	65%
0011-2524-2021-000063	ARGUEDAS	CPEIP Sancho Ramírez	Sustitución caldera	12.547,70	65%
0011-2524-2021-	LEITZA	CPEIP Erleta	Reforma de aseos Zona A accesibilidad	41.043,08	80%

000003					
0011-2524-2021-000052	TUDELA	CPEIP Elvira España	Carpintería exterior Edificio Primaria e Infantil	45.869,90	65%
0011-2524-2021-000061	ORKOIEN	CPEIP Auzalar	Reparaciones en cubierta plana con filtraciones	62.771,92	65%
0011-2524-2021-000100	BERRIOZAR	CPEIP Mendialdea	Renovación de 4 unidades de carpinterías exteriores	26.877,17	65%
0011-2524-2021-000033	TAFALLA	CPEIP Marqués de la Real Defensa	Reforma de aseos exteriores accesibles	48.289,43	65%
0011-2524-2021-000113	SAN ADRIÁN	CPEIP Alfonso X El Sabio	Reforma baños alumnado y profesorado	66.369,97	65%
0011-2524-2021-000027	BAZTAN	CPEIP Elizondo	Eliminación de barreras arquitectónicas. Rampa acceso	21.350,16	65%
0011-2524-2021-000104	ARESO	CPEIP Nazabal	Colocación de barandillas en los huecos de ventanas	3.397,90	80%
0011-2524-2021-000028	PAMPLONA	CPEIP García Galdeano	Sustitución carpinterías planta primera	124.928,34	65%
0011-2524-2021-000030	PAMPLONA	CPEIP Hegoalde Ikastola	Reforma aseos planta baja y primera	141.492,29	65%
0011-2524-2021-000096	CÁRCAR	CPEIP Virgen de Gracia	Renovación carpinterías exteriores	54.563,99	80%
0011-2524-2021-000059	MONREAL	CPEIP Santa Bárbara	Instalación de ascensor y aseo accesible	111.787,77	80%
0011-2524-2021-000085	NOÁIN (VALLE DE ELORZ)	IESO Elortzibar	Itinerario accesible exterior	20.775,31	100%
0011-2524-	NOÁIN (VALLE	CPEIP San	Itinerario accesible	17.772,75	65%

2021-000097	DE ELORZ)	Miguel	exterior		
0011-2524-2021-000159	TUDELA	CPEIP Monte San Julián	Modificación baños accesibles planta segunda	23.940,20	65%
0011-2524-2021-000025	PAMPLONA	CPEIP Iturrama	Sustitución completa carpintería exterior (Fase 2)	159.273,64	65%
0011-2524-2021-000114	ARRÓNIZ	CPEIP La Balsa	Instalación de ascensor	71.362,58	80%
0011-2524-2021-000131	ALLO	CPEIP La Cruz	Instalación placas solares y termos	10.920,20	80%
0011-2524-2021-000134	ALLO	CPEIP La Cruz	Sustitución proyector aparcamiento	376,07	80%
0011-2524-2021-000021	BERIÁIN	CPEIP Beriáin	Sustitución del pavimento del gimnasio por termitas	9.091,04	65%
0011-2524-2021-000160	VILLATUERTA	CPEIP San Veremundo	Reforma baño accesible planta primera	19.325,83	80%

ANEXO II

Orden de prelación (actuaciones no subvencionadas)

Ver tabla completa

N.º EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	CENTRO	OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN	PRES. SOL. C/IVA	%	SUBVENCIÓN
0011-2524-2021-000103	BERRIOZAR	CPEIP Mendialdea	Ejecución gradas en patio	24.302,23	65%	15.796,15
0011-2524-	CASCANTE	CPEIP	Sustitución	3.949,02	65%	2.566,86

2021-000119		Santa Vicente María	tuberías colector calefacción			
0011-2524-2021-000144	OLAZTI / OLAZAGUTÍA	CPEIP Domingo Bados	Reparación patio exterior	47.262,60	80%	37.810,
0011-2524-2021-000014	PERALTA	CPEIP Juan Bautista Irurzun	Adecuación de la instalación eléctrica en baja tensión	16.023,72	65%	10.415,
0011-2524-2021-000156	FUSTIÑANA	CPEIP Santos Justo y Pastor	Sustitución de cuadros eléctricos	9.228,32	65%	5.998,4
0011-2524-2021-000155	LEITZA	ERLETA ESKOLA	Reforma de aseos Educación Infantil Zona B	29.215,10	80%	23.372,
0011-2524-2021-000129	VILLAVA / ATARRABIA	CEIP Lorenzo Goicoa	Reforma instalación eléctrica	28.732,47	65%	18.676,
0011-2524-2021-000008	DONEZTEBE / SANTESTEBAN	IESO Mendaur	Reforma de aseos secundaria zona 2	17.208,66	100%	17.208,
0011-2524-2021-000008	DONEZTEBE / SANTESTEBAN	IESO Mendaur	Reforma de aseos compartidos zona 1	23.664,32	80%	18.931,
0011-2524-2021-000123	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Sustitución tarima interior aulas y porche exterior	20.303,87	95%	19.288,
0011-2524-2021-000125	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Sustitución barandilla interior	760,06	95%	722,0
0011-2524-2021-000127	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Adecuación normativa protección contra incendios	2.327,68	95%	2.211,;
0011-2524-2021-000099	ARESO	CPEIP Nazabal	Sustitución carpinterías	6.958,95	80%	5.567,;
0011-2524-2021-000055	TUDELA	CPEIP Monte San Julián	Modificación baños planta baja	23.940,20	65%	15.561,

0011-2524-2021-000051	LARRAGA	CPEIP San Miguel	Adecuación de baños en la Planta Baja (Última Fase)	26.530,78	65%	17.245,
0011-2524-2021-000082	VILLAFRANCA	CPEIP El Castellar	Sustitución revestimiento de las escaleras de entrada	20.140,63	65%	13.091,
0011-2524-2021-000087	VILLAFRANCA	CPEIP El Castellar	Colocación de barandillas en los huecos de ventanas	17.261,86	65%	11.220,
0011-2524-2021-000016	ULTZAMA	CPEIP Larraintzar / ESO	Sustitución parcial del cerramiento	12.441,22	80%	9.952,9
0011-2524-2021-000031	PAMPLONA	CPEIP Sanduzelai	Reforma aseos planta primera	89.967,16	65%	58.478,
0011-2524-2021-000071	VILLATUERTA	CPEIP San Veremundo	Reforma baños planta baja y primera	56.456,46	80%	45.165,
0011-2524-2021-000079	DONEZTEBE / SANTESTEBAN	CPEIP San Miguel / IESO Mendaur	Adecuación de alumbrado de emergencia a normativa	27.636,25	80%	22.109,
0011-2524-2021-000105	GARRALDA	CPEIP Nuestra Señora de Orreaga / IESO	Cubrición de rampa	19.861,13	95%	18.868,
0011-2524-2021-000142	OLAZTI / OLAZAGUTÍA	CPEIP Domingo Bados	Sustitución luminarias	48.544,58	80%	38.835,
0011-2524-2021-000143	OLAZTI / OLAZAGUTÍA	CPEIP Domingo Bados	Sustitución carpintería exterior	3.100,02	80%	2.480,0
0011-2524-2021-000072	SANGÜESA / ZANGOZA	CPEIP Luis Gil	Renovación del pavimento del patio del colegio	148.911,41	65%	76.682,
0011-2524-2021-000078	LOS ARCOS	CPEIP Santa María / ESO	Reparación patio exterior	172.937,56	80%	50.290,
0011-2524-	PAMPLONA	CPEIP San	Reforma y	198.865,37	65%	80.000,

2021-000035		Francisco	adecuación gimnasio			
0011-2524-2021-000005	SALDÍAS	CPEIP Saldías	Habilitación de espacio como sala psicomotricidad	16.915,59	80%	13.532,
0011-2524-2021-000001	ANDOSILLA	CPEIP Virgen de la Cerca	Cambio de ventanas 1.ª Fase	79.889,03	65%	51.927,
0011-2524-2021-000130	MENDAVIA	IESO Joaquín Romera	Sustitución carpintería casa de los maestros P2.ª	12.025,92	100%	12.025,
0011-2524-2021-000115	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Colocación falsos techos y aislamiento paredes	20.436,19	95%	19.414,
0011-2524-2021-000116	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Renovación carpintería exterior	5.204,82	95%	4.944,!
0011-2524-2021-000118	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Renovación iluminación	4.724,65	95%	4.488,4
0011-2524-2021-000122	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Picado enfocado y enlucido de yeso	7.351,53	95%	6.983,!
0011-2524-2021-000029	BUÑUEL	CPEIP Santa Ana	Reforma fachada principal y acceso	95.359,63	65%	61.983,
0011-2524-2021-000020	BERIÁIN	CPEIP Beriáin	Sustitución carpinterías. Fase 2	42.422,38	65%	27.574,
0011-2524-2021-000045	VIANA	CPEIP Ricardo Campano / IESO del Camino	Renovación alumbrado LED espacios ESO	54.526,94	100%	54.526,
0011-2524-2021-000107	GARRALDA	CPEIP Nuestra Señora de Orreaga / IESO	Instalación Fotovoltaica	45.594,03	95%	43.314,
0011-2524-2021-	VALLE DE ARANGUREN	CPEIP San Pedro	Colocación pavimento	40.313,98	65%	26.204,

000092			antideslizante en porche			
0011-2524-2021-000034	TAFALLA	CPEIP Marqués de la Real Defensa	Sustitución carpintería exterior	81.730,44	65%	48.611,
0011-2524-2021-000054	TUDELA	CPEIP Griseras	Carpintería exterior	45.761,39	65%	29.744,
0011-2524-2021-000120	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Aumento y cambio distribución enchufes	1.047,88	95%	995,4
0011-2524-2021-000126	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Protección tubos calefacción	829,91	95%	788,4
0011-2524-2021-000128	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Instalación sistema oscilobatiente ventanas	1.362,23	95%	1.294,
0011-2524-2021-000038	CINTRUÉNIGO	CPEIP Otero de Navascués	Sustitución carpinterías exteriores	48.770,74	65%	31.700,
0011-2524-2021-000086	VALLE DE ARANGUREN	CPEIP San Pedro	Sustitución carpinterías exteriores planta baja	79.501,89	65%	38.971,
0011-2524-2021-000148	OLITE-ERRIBERRI	CPEIP Príncipe de Viana / ESO	Sustitución iluminación	5.130,40	65%	3.334,
0011-2524-2021-000154	PERALTA	CPEIP Juan Bautista Iruzun	Sustitución iluminación por LED	42.455,58	65%	27.596,
0011-2524-2021-000101	RONCAL	CPEIP Roncal / IESO Julián Gayarre	Reparación cierre exterior	4.056,53	95%	3.853,
0011-2524-2021-000002	OCHAGAVÍA / OTSAGAVIA	CPEIP Ochagavía / ESO	Sustitución carpintería exterior (escaleras y p. primera)	36.991,26	95%	35.141,
0011-2524-2021-000009	AOIZ	CPEIP San Miguel	Renovación carpintería exterior (IV fase)	80.161,25	95%	76.153,

0011-2524-2021-000018	FUSTIÑANA	CPEIP Santos Justo y Pastor	Sustitución de luminarias	78.950,83	65%	51.318,
0011-2524-2021-000106	MURCHANTE	CPEIP Mardones y Magaña	Sustitución carpinterías comedor y modificación radiadores	10.252,40	65%	6.664,0
0011-2524-2021-000011	CONCEJO DE NARBARTE	CPEIP Arotzenea	Obras de mejora y remodelación del Centro	18.177,81	80%	14.542,
0011-2524-2021-000060	LARRAGA	CPEIP San Miguel	Sustitución de Carpinterías Exteriores Fase II- Planta Baja	47.215,13	65%	30.689,
0011-2524-2021-000068	ETXARRI ARANATZ	CPEIP San Donato	Sustitución luminarias por LED	8.288,50	80%	6.630,0
0011-2524-2021-000004	SALDIAS	CPEIP Saldias	Sustitución de ventanas y habilitación nueva sala caldera	19.914,26	80%	15.931,
0011-2524-2021-000064	ESTERIBAR	CPEIP Gloria Larrainzar Eugi	Mejora de la envolvente térmica	153.040,80	80%	34.911,
0011-2524-2021-000095	LUMBIER	CPEIP San Juan de la Cadena	Rehabilitación de cubierta y sustitución de ventanas	209.183,59	95%	80.000,
0011-2524-2021-000090	VILLAFRANCA	CPEIP El Castellar	Nueva puerta peatonal en vallado	4.811,82	65%	3.127,0
0011-2524-2021-000062	ARGUEDAS	CPEIP Sancho Ramírez	Sustitución carpintería exterior	83.144,36	65%	54.043,
0011-2524-2021-000110	VALTIERRA	CPEIP Félix Zapatero	Sustitución carpintería exterior P1. ^a	48.246,40	65%	31.360,
0011-2524-2021-000043	VIANA	CPEIP Ricardo Campano /	Acondicionamiento vestuario PND y	18.767,18	80%	15.013,

		IESO del Camino	almacén ESO y conserje			
0011-2524-2021-000012	OTEIZA	CPEIP San Salvador	Sustitución carpintería exterior	44.655,33	80%	35.724,
0011-2524-2021-000013	OTEIZA	CPEIP San Salvador	Mejora aislamiento térmico envolvente	25.482,93	80%	20.386,
0011-2524-2021-000080	VALLE DE ARANGUREN	CPEIP San Pedro	Mejora y ampliación del aula de psicomotricidad	42.891,20	65%	0,00
0011-2524-2021-000088	VALLE DE ARANGUREN	CPEIP San Pedro	Unión de dos aulas con tabique móvil	15.803,97	65%	0,00
0011-2524-2021-000094	VALLE DE ARANGUREN	CPEIP San Pedro	Colocación visera de protección sobre accesos desprotegidos	3.129,79	65%	0,00
0011-2524-2021-000057	PAMPLONA	CPEIP San Juan de la Cadena	Ampliación comedor en planta baja	95.298,03	65%	61.943,
0011-2524-2021-000058	PAMPLONA	CPEIP San Juan de la Cadena	Ampliación nueva aula en planta primera	95.298,03	65%	18.056,
0011-2524-2021-000032	PAMPLONA	CPEIP Amaiur Ikastola	Reforma aseos fase 2	80.414,27	65%	52.269,
0011-2524-2021-000147	OLITE-ERRIBERRI	CPEIP Príncipe de Viana / ESO	Colocación quitasoles edificio ESO	4.834,00	100%	4.834,0
0011-2524-2021-000039	LEKUNBERRI	CPEIP Ibarberri	Renovación de la iluminación planta baja	89.142,31	80%	71.313,
0011-2524-2021-000065	RONCAL	CPEIP Roncal / IESO Julián Gayarre	Instalación solar fotovoltaica	43.513,22	95%	41.337,
0011-2524-2021-000093	HUARTE / UHARTE	CPEIP Virgen Blanca	Adecuación pista polideportiva	134.963,32	65%	59.896,

(*) No se ha incluido la totalidad del importe en aquellas actuaciones que habían alcanzado el importe máx

aquellas que siendo de importe inferior se había alcanzado dicho importe sumando el importe de las actuaciones correspondientes al mismo centro.

ANEXO III

Propuesta de concesión

Objeto.–Obras para la mejora de la calidad del aire de los espacios educativos y la prevención del virus (Apartado c) Base 3.ª).

Ver tabla completa

N.º EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	CENTRO	OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN	PRES. SOL. C/IVA	%	SUBVENCIÓN
0011-2524-2021-000081	HUARTE / UHARTE	CPEIP Virgen Blanca	Sustitución carpintería para posibilitar ventilación	30.928,12	65%	20.103,28
0011-2524-2021-000083	VALLE DE ARANGUREN	CPEIP San Pedro	Nuevo acceso peatonal por motivos COVID	22.806,65	65%	14.824,32
0011-2524-2021-000019	BERIÁIN	CPEIP Beriáin	Mejora de las condiciones ventilación despachos	5.459,41	65%	3.548,62
0011-2524-2021-000048	ESTELLA-LIZARRA	CPEIP Remontival	Sustitución carpintería exterior	44.527,58	65%	28.942,93
0011-2524-2021-000089	NOÁIN (VALLE DE ELORZ)	IESO Elortzibar	Instalación ventilación con renovación de aire controlada	59.225,00	100%	59.225,00
0011-2524-2021-000157	ARTAJONA	CPEIP Urraca Reina	Sustitución carpintería gimnasio por COVID	60.271,02	65%	39.176,16
0011-2524-2021-000102	MONREAL	CPEIP Santa Bárbara	Instalación ventilación con	38.482,68	80%	30.786,14

			renovación de aire controlada			
--	--	--	----------------------------------	--	--	--

Objeto.—Obras de carácter urgente e ineludible, adaptación de espacios e instalaciones, ahorro y eficiencia energética y funcionamiento (Apartados a) y b) Base 3.ª).

Ver tabla completa

N.º EXPEDIENTE	ENTIDAD LOCAL	CENTRO	OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN	PRES. SOL. C/IVA	%	SL
0011-2524-2021-000111	MURILLO EL FRUTO	CPEIP Raimundo Lanás	Cambio barandilla por termitas y cubre radiadores	11.154,81	80%	
0011-2524-2021-000076	PITILLAS	CPEIP Pitillas	Reforma sala de calderas	12.208,90	80%	
0011-2524-2021-000109	CONCEJO DE RADA	CPEIP Ximénez de Rada	Impermeabilizaciones	59.293,55	80%	
0011-2524-2021-000091	BERBINZANA	CPEIP Río Arga	Sustitución caldera calefacción	36.966,00	80%	
0011-2524-2021-000108	CONCEJO DE RADA	CPEIP Ximénez de Rada	Sustitución caldera	71.470,64	80%	
0011-2524-2021-000017	ZUGARRAMURDI	CPEIP Urdax-Zugarramurdi	Reforma parcial de cubierta de la escuela	39.718,69	80%	
0011-2524-2021-000007	BERBINZANA	CPEIP Río Arga	Sustitución cubierta por filtraciones	43.189,00	80%	
0011-2524-2021-000146	UJUÉ	CPEIP Carlos II de Navarra	Reforma instalación eléctrica	13.383,13	80%	
0011-2524-2021-000053	TUDELA	CPEIP Elvira España	Fase III instalación eléctrica baja tensión	85.484,58	65%	
0011-2524-2021-	MIRANDA DE ARGÁ	CPEIP San Benito	Nueva escalera exterior de	31.392,58	80%	

000041			evacuación		
0011-2524-2021-000073	SANGÜESA / ZANGOZA	CPEIP Luis Gil	Derribo de caseta de fibrocemento (amianto)	5.104,02	65%
0011-2524-2021-000112	MURILLO EL FRUTO	CPEIP Raimundo Lanas	Sustitución puerta acceso	7.812,97	80%
0011-2524-2021-000015	LODOSA	CPEIP Ángel Martínez Baigorri	Renovación de aseos planta baja y primera	41.067,96	65%
0011-2524-2021-000066	URROZ-VILLA	CPEIP Urroz	Reparación y refuerzo muro cierre exterior	14.560,88	80%
0011-2524-2021-000067	LUZAIDE / VALCARLOS	CPEIP Luzaide / Valcarlos	Obras de consolidación estructural	60.699,15	95%
0011-2524-2021-000024	FALCES	CPEIP doña Álvaro Álvarez / ESO	Sustitución de canalones cubierta	27.378,67	80%
0011-2524-2021-000044	VIANA	CPEIP Ricardo Campano / IESO del Camino	Reparación filtraciones escalera y lucernario	11.075,25	80%
0011-2524-2021-000098	BERRIOZAR	CPEIP Mendialdea	Implantación puertas de emergencia en frontón	19.969,06	65%
0011-2524-2021-000074	BERA	CPEIP Ricardo Baroja	Renovación cubierta y cerramiento pasillo por filtraciones	13.543,29	80%
0011-2524-2021-000040	ARTAJONA	CPEIP Urraca Reina	Reforma de cubierta por filtraciones	63.157,80	65%
0011-2524-2021-000070	ABLITAS	CPEIP San Babil	Cambio de caldera a gas natural	97.185,89	65%
0011-2524-2021-000158	LOS ARCOS	CPEIP Santa María / ESO	Impermeabilización de fachada contra terreno	37.136,53	80%
0011-2524-2021-000023	SARTAGUDA	CPEIP Nuestra	Sustitución cubierta patio por filtraciones	17.147,07	80%

		Señora del Rosario			
0011-2524-2021-000133	ALLO	CPEIP La Cruz	Instalación pulsadores alarma	1.254,00	80%
0011-2524-2021-000047	ESTELLA-LIZARRA	CPEIP Remontival	Sustitución placas cubierta patio 2020	69.222,51	65%
0011-2524-2021-000050	ESTELLA-LIZARRA	CPEIP Remontival	Renovación instalación calefacción	52.019,62	65%
0011-2524-2021-000022	IRURTZUN	CPEIP Atakondoa / ESO	Sectorización de la calefacción	56.611,15	80%
0011-2524-2021-000084	CONCEJO DE AURIZBERRI / ESPINAL	CEIP Auzperri	Instalación de ascensor	88.747,09	95%
0011-2524-2021-000124	VILLAVA / ATARRABIA	CPEIP Atargi	Reforma conducciones calefacción y ACS	91.205,18	65%
0011-2524-2021-000121	CONCEJO DE ERRO	CPEIP Erro	Eliminación barreras arquitectónicas	10.266,36	95%
0011-2524-2021-000075	PITILLAS	CPEIP Pitillas	Renovación de pavimento patio y ejecución pérgola	70.871,29	80%
0011-2524-2021-000026	BAZTAN	CPEIP Arraioz	Reforma de aseos funcionamiento centro	19.242,17	80%
0011-2524-2021-000006	MÉLIDA	CPEIP Santa Ana	Reforma envolvente térmica	145.985,85	80%
0011-2524-2021-000010	ABLITAS	CPEIP San Babil	Instalación de rampa y ascensor	64.694,52	65%
0011-2524-2021-000037	CÁRCAR	CPEIP Virgen de Gracia	Renovación de la iluminación interior. Fase 2	33.547,32	80%
0011-2524-2021-000145	UJUÉ	CPEIP Carlos II de Navarra	Renovación ventanas	37.712,58	80%

0011-2524-2021-000069	ESTERIBAR	CPEIP Gloria Larrainzar Eugi	Renovación sala de calderas	56.361,23	80%	
0011-2524-2021-000077	VILLAFRANCA	CPEIP El Castellar	Eliminación barreras arquitectónicas patio	22.177,67	65%	
0011-2524-2021-000063	ARGUEDAS	CPEIP Sancho Ramírez	Sustitución caldera	12.547,70	65%	
0011-2524-2021-000003	LEITZA	CPEIP Erleta	Reforma de aseos Zona A accesibilidad	41.043,08	80%	
0011-2524-2021-000052	TUDELA	CPEIP Elvira España	Carpintería exterior edificio Primaria e Infantil	45.869,90	65%	
0011-2524-2021-000061	ORKOIEN	CPEIP Auzalar	Reparaciones en cubierta plana con filtraciones	62.771,92	65%	
0011-2524-2021-000100	BERRIOZAR	CPEIP Mendialdea	Renovación de 4 unidades de carpinterías exteriores	26.877,17	65%	
0011-2524-2021-000033	TAFALLA	CPEIP Marqués de la Real Defensa	Reforma de aseos exteriores accesibles	48.289,43	65%	
0011-2524-2021-000113	SAN ADRIÁN	CPEIP Alfonso X El Sabio	Reforma baños alumnado y profesorado	66.369,97	65%	
0011-2524-2021-000027	BAZTAN	CPEIP Elizondo	Eliminación de barreras arquitectónicas. Rampa acceso	21.350,16	65%	
0011-2524-2021-000104	ARESO	CPEIP Nazabal	Colocación de barandillas en los huecos de ventanas	3.397,90	80%	
0011-2524-2021-000028	PAMPLONA	CPEIP García Galdeano	Sustitución carpinterías planta primera	124.928,34	65%	
0011-2524-2021-000030	PAMPLONA	CPEIP Hegoalde Ikastola	Reforma aseos planta baja y primera	141.492,29	65%	

0011-2524-2021-000096	CÁRCAR	CPEIP Virgen de Gracia	Renovación carpinterías exteriores	54.563,99	80%
0011-2524-2021-000059	MONREAL	CPEIP Santa Bárbara	Instalación de ascensor y aseo accesible	111.787,77	80%
0011-2524-2021-000085	NOÁIN (VALLE DE ELORZ)	IESO Elortzibar	Itinerario accesible exterior	20.775,31	100%
0011-2524-2021-000097	NOÁIN (VALLE DE ELORZ)	CPEIP San Miguel	Itinerario accesible exterior	17.772,75	65%
0011-2524-2021-000159	TUDELA	CPEIP Monte San Julián	Modificación baños accesibles planta segunda	23.940,20	65%
0011-2524-2021-000025	PAMPLONA	CPEIP Iturrama	Sustitución completa carpintería exterior (Fase 2)	159.273,64	65%
0011-2524-2021-000114	ARRÓNIZ	CPEIP La Balsa	Instalación de ascensor	71.362,58	80%
0011-2524-2021-000131	ALLO	CPEIP La Cruz	Instalación placas solares y termos	10.920,20	80%
0011-2524-2021-000134	ALLO	CPEIP La Cruz	Sustitución proyector aparcamiento	376,07	80%
0011-2524-2021-000021	BERIÁIN	CPEIP Beriáin	Sustitución del pavimento del gimnasio por termitas	9.091,04	65%
0011-2524-2021-000160	VILLATUERTA	CPEIP San Veremundo	Reforma baño accesible planta primera	19.325,83	80%

2.

(*) No se ha incluido la totalidad del importe en aquellas actuaciones que habían alcanzado el importe máximo de subvención por centro, de 80.000 euros y en aquellas que siendo de importe inferior se había alcanzado dicho importe sumando el importe de las actuaciones anteriores en el orden de prelación, correspondientes al centro.

(**) Al último beneficiario (Ayuntamiento de Villatuerta) le corresponde una ayuda del 80% del importe del presupuesto para las obras de "Reforma baño accesible planta primera" en el CPEIP San Veremundo. El importe de la ayuda solicitada es de 19.325,83 euros, pero se ha rebajado la cantidad concedida a 10.414,24 euros por no haberse justificado suficiente. En el caso de que hubiera renunciado o la cuantía del gasto justificado sea inferior, el excedente...

se destinará, en primer lugar, a atender al último beneficiario, Ayuntamiento de Villatuerta, con una cuantía de 15.460,66 euros de subvención.

Código del anuncio: F2109151